



1483

Unterklassen-Ausstattung
Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

Unterklassen-Ausstattung¹⁾
Subclass organizations¹⁾

Equipement des sous-classes¹⁾
Dotación de las subclases¹⁾

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barra de aguja	Stoffschieber ⁴⁾ Feed dog Griffe Transportador	Stichplatte Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Nähfuß ⁴⁾ Presser foot Pied presseur Pie prensateelas
-6/01	BN; CN	91-171 018-91	91-047 816-04	91-058 410-04	91-051 736-03
-6/03 [12]=0,8-8,0mm	BN; CN	91-171 018-91	91-047 816-04	91-058 410-04	91-057 571-93 [60] [12/2] 91-057 573-93 [60] [12/2] 91-057 575-93 [60] [12/2]
-944/07	BN; CN	91-171 663-92	91-059 209-04	91-158 156-04	91-051 155-93

1) Die Liste enthält nur Nähwerkzeuge. Beim Umbau in eine andere Unterklasse oder Ausführung sind auch noch Maschinenteile erforderlich. Geben Sie also bei Bestellungen die genaue Bezeichnung der vorhandenen und der gewünschten Ausführung bekannt.

1) This list contains sewing parts only. When converting to another subclass or version, machine parts are also necessary. When ordering please therefore indicate exactly the existing version and the one required.

1) Cette liste ne contient que les organes de couture. En cas de transformation en une sous-classe ou variante différente, il faut utiliser aussi certaines pièces de machine supplémentaires. En cas de commande, prière de toujours indiquer par conséquent les variantes disponibles et souhaitées.

1) Esta lista sólo contiene elementos de costura. Siempre que haya que transformar la máquina en otro tipo o subclase, se necesitarán también piezas de máquina, por lo que deberá indicarse en los pedidos el tipo exacto de que se dispone y el deseado.


[4] = Ausführung angeben
 = Indicate model
 = Préciser la version
 = Indíquese el tipo de máquina

[12] = Absteppbreite
 = Stitching margin
 = Relarge de couture
 = Margen de costura


[12/2] = Absteppbreite bei Bestellung angeben
 = Indicate stitching margin on order
 = Indiquer le relarge de couture à la commande
 = Indíquese el margen de costura en los pedidos

[60] = Wahlweise
 = Optional
 = Au choix
 = Opcional

Unterklassen-Übersicht/ Table of subclasses/ Table des sous-classes/ Tabla de subclasses




-6/01
-6/03



-944/07

91-047 816-04 [4]




-6/01
-6/03

91-059 209-04 [4]




-944/07

91-058 410-04 [4]




-6/01
-6/03

91-158 156-04 [4]




-944/07

91-051 155-93 [2]




-944/07

91-051 736-03 [4]




-6/01

91-057 571-93 [2/2]
[2] = 0,8; 1,6; 2,0; 3,0 mm




-6/03

91-057 573-93 [2/2]
[2] = 0,8; 1,6; 2,0; 3,0 mm



-6/03

91-057 575-93 [2/2]
[2] = 3,5; 5,0; 7,0; 8,0 mm



-6/03

Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telex: 45753