




# 166-1; -102; -3102



---

**Ersatzteileliste**

---

**Spare Parts**

---

**Pièces de rechange**

---

**Piezas de repuesto**

---

Kochs Adler AG  
Postfach 103+105  
D-4800 Bielefeld 1  
Telefon: (0521) 2097-1  
Telex: 932759 adlr d  
Telegramme: Adler Bielefeld

Printed in West Germany  
Änderungen vorbehalten

## INFORMATION ZUR HANDHABUNG DER TEILELISTE

### 1. Allgemeines

1.1 Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet.

1.2	Teile-Nr. <u>993 91 081 7</u>	Zyl.-Schr. <u>M4 x 10</u>	2 - B 10
	Benennung _____		
	Abmessung _____		
	Bildtafel Nr. (rechts und links oben in der Bildtafel eingekreiste Nr.) _____		

1.4 Bei Bestellung bitte Teile-Nr. mit Benennung angeben.

1.5 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktete Linie eingerahmt. Die Einheit kann auch komplett unter der voll eingerahmten Teile-Nr. bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunkteten Linie steht.

### 2. Verwendete Abkürzungen und Symbole:

NA = Nahtabstand	R = rechts	 = Länge oder Fläche angeben
SA = Schneidabstand	L = Links	
HO = Hub, oben	N = nicht als Einzelteil lieferbar	
HU = Hub, unten	MG = mustergebunden, bei Ersatzteilebestellung bitte Muster	
OU = Hub, oben und unten	einschicken oder Form-Nr. angeben	
	V = veralteter Fertigungsstand	

\* = die jeweilige Teile-Nr. mit evtl. Erläuterungen finden Sie im Teileverzeichnis, z.B. Nähgarnituren

2.2 Bei Bandeinlassern ist die Bandbreite, bei Zweiadelgarnituren der Nahtabstand und bei Abschneidgarnituren der Schneidabstand anzugeben.

2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteileliste auffinden, was durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung, evtl. Teil skizzieren, die genaue Unterkategorie und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.

### 3. Elektro-Teile

3.1 Bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.

3.2 Bei Bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mit anzugeben.

3.3 Elektroteile sind zum schnellen Auffinden im Lageplan mit einer Positions-Nr. gekennzeichnet. Die Teile sind wie in Punkt 1.5  $\Omega$  beschrieben aufgeführt.

3.4 Nicht nummerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B. "Transistor T6" oder "Widerstand 1K 0,5W" und der dazugehörigen Stromlaufplan-Nr. bestellt werden.

4. Weitere Ersatzteilelisten gibt es für "Nähgarnituren",  elektrische und pneumatische Ausstattungen, Gestelle usw. werden unter der Bezeichnung "Zusatzausstattungen für Nähmaschinen" geführt.

5. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

## INFORMATION ON USING THE SPARE PARTS LIST

### 1. In general

1.1 The part numbers are listed in numerical order in the table of contents.

1.2	Part No. <u>993 91 081 7</u>	Cylinder screw	<u>M4 x 10</u>	<u>2 - B 10</u>
	Description _____			
	Dimensions _____			
	No. of illustration (ringed number top left and right in diagram) _____			

1.4 When ordering please quote the part number together with description.

1.5 The component parts belonging to a "unit" are shown enclosed within a dot-dash frame. A "unit" can also be ordered complete by quoting the fully enclosed number within the dot-dash frame. Any parts, the numbers of which are shown outside the dot-dash frame, are not included with the "unit" and must be ordered separately.

### 2. Abbreviations and symbols used :

NA = seam spacing	R = right	 = declar length or area
SA = cutting distance	L = left	
HO = stroke, top	N = not available as separate part	
HU = stroke, bottom	MG = calls for a sample; when ordering a spare part please submit a sample or indicate the number of the shape	
OU = stroke, top and bottom	V = obsolete state of construction	

\* = you can find all numbers of parts, possibly with explanation, in the table of contents, e.g. sewing components.

2.2 Please quote the tape width for binder, the seam spacing for two-needle sets and the cutting distance for cutting sets.

2.3 Should a part not be found in the spare parts list, possibly due to technical alteration, please describe the part and its function as fully as possible when ordering. Please quote also the sub-class and serial number according to the specification plate.

### 3. Electrical parts

3.1 Please quote the required length in meters for electric cables and pneumatic hoses.

3.2 When ordering electrical parts, please include the additional data in brackets behind the part number.

3.3 To facilitate quick location, electrical components are marked with a position number in the situation-plan in the upper right hand corner of each electro sheet. Please order as in 1.5.

3.4 Electrical parts which are not numbered can be ordered according to their specification, e.g. "Transistor T6" or "Resistor 1 KQ 0.5 W" and the appropriate circuit plan.

4. Further spare parts lists are available for "sewing sets",  the electrical and pneumatic equipment, stands, etc. are specified under the designation "Additional equipment for sewing machines".

5. All reproductions, whether whole or in part, require our permission. Technical specifications subject to alteration.

## INSTRUCTIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE LA LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

### 1. Généralités

1.1 Dans la table des matières, les numéros de pièces sont classés dans l'ordre croissant:

1.2	No. de la pièce	993 91 061 7	Vis à tête cylindrique	M4 x 10	2 - B 10
Désignation _____					
Dimensions _____					

Tableau illustré No. (numéro encerclé à droite et à gauche en haut sur le tableau illustré)  
Zone du tableau illustré correspondant \_\_\_\_\_

1.4 En cas de commandes indiquer sur le bon de commande le numéro de la pièce et la désignation correspondante.

1.5 Les pièces détachées faisant partie d'une unité sont encadrées d'une ligne en traits et points. L'unité peut aussi être commandée, sous le numéro entièrement encadré (dans une case), comme unité complète. Cette unité ne comprend pas les pièces dont le numéro est marqué à l'extérieur de la ligne en traits et points.

### 2. Abréviations et symboles utilisés

NA	= distance entre coutures	R	= à droite		= indiquer longueur ou surface
SA	= distance de coupe	L	= à gauche		
HO	= élévation supérieure	N	= non livrable comme pièce individuelle		
HU	= élévation inférieure	MG	= nécessite un échantillon; lorsque vous commandez une pièce de rechange veuillez soumettre un échantillon ou spécifiez le numéro de la forme		
OU	= élévation supérieure et inférieure	V	= ancien état de construction		
*	= vous trouverez dans la liste des pièces le numéro de la pièce en question, d'une garniture à coudre par exemple, et éventuellement les explications				

2.2 Dans le cas d'appareil bordure indiquer la largeur de ruban, dans le cas de garniture à deux aiguilles, la distance de coutures, dans le cas de garniture de coupe, la distance de coupe.

2.3 Pour le cas où vous ne trouveriez pas une pièce dans la liste des pièces de rechange, ce qui pourrait arriver à la suite de modifications techniques, nous vous prions de nous fournir, avec la description des pièces et du fonctionnement, des croquis des pièces éventuelles, la sous-classe exacte et le numéro d'usine, tel qu'il est marqué sur la plaquette de type.

### 3. Pièces de la partie électrique

3.1 Pour les câbles électriques et les tuyaux pneumatiques, il est indispensable de nous communiquer le nombre de mètres désiré.

3.2 Veuillez nous préciser, dans les commandes de pièces pour la partie électrique, les indications supplémentaires marquées entre parenthèses après les numéros de pièces.

3.3 Les pièces de la partie électrique sont repérées par un numéro de position, afin qu'il soit possible de les trouver rapidement sur le plan de position. Les pièces sont indiquées comme mentionné au point 1.5.

3.4 Les pièces de la partie électrique non numérotées peuvent être commandées selon la désignation, par exemple "Transistor T6" ou "Résistance 1 KΩ 0,5 W" et le numéro du schéma développé correspondant.

4. Il y a d'autres listes de pièces de rechange pour les "garnitures de couture", l'équipement électrique et pneumatiques, les bâts, etc. sont spécifiés sous la désignation "Équipement supplémentaire pour les machines à coudre".

5. Toute réimpression, même partielle, est interdite sans notre autorisation. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements.

## INFORMACIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LA LISTA DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO

### 1. Informaciones generales

1.1 En el índice, los números de las piezas de recambio están especificados en el orden creciente.

1.2	No. de la pieza	993 91 081 7	tornillo de cabeza cilíndrica	M4 x 10	2 - B 10
Designación _____					
Dimensiones _____					

Tabla ilustrada No. (el número encerrado a la derecha y a la izquierda en la parte superior de la tabla ilustrada)  
Cuadricula de la respectiva table ilustrada \_\_\_\_\_

1.4 Indicar en el pedido el número de la pieza y la designación.

1.5 Las piezas individuales que pertenecen a una unidad están encerrados por una línea de trazos y puntos. Es también posible pedir la unidad completa precisando el número de la pieza enteramente encerrado. Esta unidad no incluye las piezas cuyo número se encuentra fuera de la linea de trazos y puntos.

### 2. Abreviaciones y simbolos utilizados:

NA = Distancia entre costuras	R = a la derecha		= indicar largo o superficie
SA = Distancia de corte	L = a la izquierda		
HO = Elevación superior	N = no se entrega como pieza individual		
HU = Elevación inferior	MG = Exige la muestra, al pedir la pieza de recambio hay que someter la muestra o precisar el número de la forma.		
OU = Elevación superior e inferior	V = estado de fabricación anticuado		
*	= El respectivo número de la pieza, por ejemplo un juego de costura, y eventualmente las explicaciones están contenidos en la lista de piezas.		

2.2 Para los ribeteadores hay que indicar el ancho de la cinta, para las garniciones de 2 agujas, la distancia entre agujas, y para los elementos de corte, la distancia de corte.

2.3 Si Vd. no puede encontrar una pieza en la lista de las piezas de recambio, lo que es posible en caso de modificaciones técnicas, entonces rogamos describir la pieza y el funcionamiento y bosquejar eventualmente la pieza y especificar la sub-clase y el número de fabricación según la placa indicadora de tipo.

### 3. Piezas del sistema eléctrico

3.1 En caso de cables eléctricos y de tubos neumáticos hay que indicar el largo deseado en metros.


3.2 Al pedir piezas eléctricas, precisar también los detalles contenidos entre paréntesis detrás del número de la pieza.

3.3 Las piezas del sistema eléctrico llevan un número de referencia. Así es posible localizarlas más rápidamente en el plano de posición. Las piezas son indicadas según el punto 1.5.

3.4 Las piezas eléctricas no numeradas pueden ser pedidas indicando la designación, por ejemplo "Transistor T6" o "resistencia 1KΩ 0,5 W" así como el número del esquema de los circuitos.


4. Existen también listas de las piezas de recambio para las "Garniciones de costura", el equipo eléctrico y neumático, las bancadas etc. se indican bajo la designación "Equipo suplementario para las máquinas de coser".


5. Está prohibida toda reproducción, incluso parcial, sin nuestra autorización. Nos reservamos el derecho de proceder a modificaciones.



Printed in West - Germany · Änderungen vorbehalten TL 166-1,-102 / 3 - April 82

Nähgarntüren siehe Inhaltsverzeichnis  
Sewing components see table of contents  
Leser spezifische Teile siehe Tafel der Materialien  
Hoja de costura ve el indice








Ersatzteileliste. Spare parts. Pièces de rechange. Piezas de repuesto.

Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung
992 00 318 7 Raendelschraube	1G7	992 01 435 0 6kt.-Schraube	2F9	<u>Naehgarnituren</u>		<u>Kl. 166-3102</u>					
992 00 329 0 Li.Zyl.-Schraube	1K4	992 01 451 7 6kt.-Hutter	1G10	Sewing components		(fuer Kreuzstich-					
992 00 335 7 Li.-Schraube	1G1	992 01 466 7 Li.Zyl.-Schraube	1H7,1E7	Garniture de couture		Mokassin-Arbeiten)					
992 00 359 0 Halsschraube	1D1	992 01 508 7 Halschraube	2K5	Equipo de coser							
992 00 364 7 Zyl.-Schraube	1L11	992 01 538 0 6kt.-Hutter	2L10								
992 00 377 0 6kt.-Hutter	1H5	992 01 553 0 Zyl.-Kopfschr. 2A5,2Ab,2H6									
992 00 399 0 Madenschraube	1C7	992 01 554 0 Li.Zyl.-Schraube	1L5								
992 00 422 0 Gew.-Stift	1E10	(nur Kl. 166-1)									
992 00 428 0 Zyl.Kopfschr. 1G2,1J3,2L11		992 01 798 0 Li.Zyl.-Schraube	1H14,1J5	<u>Kl. 166-1</u>							
992 00 433 7 Zyl.-Schraube 1D3,1L4,1H7		992 01 831 0 6kt.-Schraube	1G9	(fuer Zackzack-Arbeiten)							
992 00 451 0 Zyl.-Kopfschr.	2J1	992 02 221 0 Gew.-Stift	2H8								
992 00 452 0 Gew.-Stift	1F12	992 10 482 7 Li.Zyl.-Schraube	2A7								
992 00 453 7 Li.Zyl.-Schraube	1E12	992 10 599 0 Zyl.-Kopfschraube	1K16								
992 00 473 0 Zyl.-Schraube	2E8	993 06 044 0 Zyl.-Schraube	2L2								
992 00 475 7 Li.Zyl.-Schraube	1V9	993 06 133 7 Zyl.-Schraube	1H7								
992 00 476 0 Zyl.-Kopfschraube	1U9	993 06 134 7 Zyl.Schr.M4x6	2G1								
992 00 539 0 Li.Zyl.-Schraube	1F3	993 33 136 7 Zyl.Schr.M4x6	2G1								
992 00 560 0 Halbr.-Schraube	2U7	993 06 162 8 Zyl.-Schraube	1A17,1U7								
992 00 566 0 Li.Zyl.-Schraube 2J7,2K11		993 15 156 0 Holzschraube	1J16,1U4								
992 00 599 0 Schraube	1K3	993 16 176 0 Senkholzschraube	1F13								
992 00 601 0 Madenschraube	1E2	993 19 046 7 Scheibe	1L17	<u>Kl. 166-1</u>		<u>Kl. 166-3102</u>					
992 00 621 0 Setschraube	1C1,1K5	993 25 047 7 Fluegelhutter	1K9	(fuer Geradstich-Arbeiten)		(fuer Diesenach-Arbeiten)					
992 00 625 0 Zyl.-Stift	1F10	993 34 058 7 Hutter	2L6,2G7								
992 00 665 0 Gew.-Stift	1G6	993 34 059 7 Hutter	2K11								
992 00 687 7 Li.Zyl.-Schraube	1C11	993 43 121 7 4kt.-Schraube	1H14,1C12								
992 00 u97 0 Madenschr.	1F5,1G8,2L7	993 53 105 0 Gew.Stift 1H5x8	2E7,2J7								
	2J11	993 69 012 7 Schlüssel	1J13								
992 00 730 0 6kt.Hutter	2F9	993 91 112 7 Zyl.-Schraube	2H6								
992 00 740 0 Schaftschraube	2G1	993 91 125 7 Zyl.-Schraube	2K7								
992 00 779 0 6kt.Schraube	2D7	994 05 035 8 6kt.-Hutter	1A16								
992 00 797 0 4kt.-Schraube	1G12	994 05 037 8 6kt.-Hutter	1F17								
992 00 812 0 Zyl.-Kopfschraube	2H5	994 30 195 0 Zyl.-Kerbstift	2D7								
992 00 834 0 Kegelstift	1C7,1E7,2G1	994 38 091 8 Spannmuelse	1F13	<u>Kl. 166-1U2</u>							
992 00 846 0 Zyl.-Schraube	2J6	994 80 146 7 Scheibe	1J16								
992 00 860 0 Kegelstift	2G7	995 34 061 8 6kt.-Hutter	1L17								
992 00 852 7 Halsschraube	1J4	996 01 094 0 Sicherungsring	1J16								
992 00 883 7 Li.Zyl.-Schraube	1A2	996 07 011 8 Sich.-Scheibe	2F10								
992 00 959 7 Li.Zyl.-Schraube	1L6	996 17 007 0 Sich.-Scheibe	1K14								
992 00 970 0 Gew.-Stift	2G10,2G12	996 13 137 0 Kugelknopf	1K10								
992 01 046 7 Zyl.-Schraube	2A7	996 19 333 8 Karabinzecke	1K13								
	(nur Kl.166-3102)	998 68 027 8 Spannring	1J15								
992 01 096 0 Zyl.-Stift	1C3										
992 01 155 7 Kopfschraube	1K1	32B/200 Nadel	1H3,1G13								
992 01 215 7 Scheibe	2A7	SA.403 166- 0 Gebr.-Anleitung	1E13								
	(nur Kl.166-3102)										
992 01 231 0 Gew.-Stift	2L11										
992 01 243 0 Gew.-Stift	1D5,1E7,1F9										
992 01 280 0 Zyl.-Kopfschraube	1C1										
992 01 338 7 Zyl.-Schraube	1D10										
992 01 356 0 Zyl.-Schraube	2F1										
992 01 362 0 Gew.-Stift	2E1,2F4,2G3										
992 01 359 7 Zyl.-Schraube	1C10										
992 01 391 0 Sich.-Schraube	1F4										
992 01 398 0 Li.Senkenschraube	1C5										
992 01 408 7 Zyl.-Schraube	1M15										

Aenderungen vorbehalten

TL. 166-1,-102,... /3 - April 82



**Adler Erzeugnisse  
für die ganze Welt**

**Adler products  
for all the world**

**Produits Adler  
pour le monde entier**

**Máquinas Adler  
en todo el mundo**