



Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases

Unterklassen-Ausstattung¹⁾ Subclass organizations¹⁾

Equipement des sous-classes¹⁾ Dotación de las subclases¹⁾

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barra de aguja	Stoffschieber ⁴⁾ Feed dog Griffe Transportador	Stichplatte ⁴⁾ Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Nähtuß ⁴⁾ Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	Lineal Edge guide Guide-bord Guia recta	Fingerschutz Finger guard Garde-doigt Salvadosos	Messer Knife Couteau Cuchilla
-705/03	A; B	91-710 926-92	91-011 119-04	91-048 024-04	91-051 250-93		91-009 492-91	
-705/03	C	91-710 926-92	91-011 395-05	91-048 024-04	91-051 250-93		91-009 492-91	
-705/03-725/02	A; B	91-710 926-92	91-011 119-04	91-046 077-93 ⁹⁾	91-051 250-93	91-046 560-91	91-055 256-91	91-011 233-05
-705/03-725/02	C	91-710 926-92	91-011 395-05	91-046 077-93 ⁹⁾	91-051 250-93	91-046 560-91	91-055 256-91	91-011 233-05
-705/03-726/01	A; B	91-710 926-92	91-011 119-04	91-042 734-93 ⁹⁾	91-051 250-93		91-055 256-91	91-011 324-04 ¹⁰⁾
-725/02-944/01	B; CN	91-009 678-91	91-046 443-04	91-046 074-93 ⁹⁾	91-051 250-93	91-046 560-91	91-055 256-91	91-011 233-05
-944/01	A; B; BN	91-009 678-91	91-046 440-04	91-045 600-04	91-051 255-93		91-009 492-91	

¹⁾ Die Liste enthält nur die reinen Unterklasseanteile und nicht die Teile, die für den Umbau in eine andere Ausführungsart erforderlich sind, wie z. B. von Ausführung „B“ in „C“ usw. Geben Sie daher bei der Bestellung von Umbauteilen die vollständige Bezeichnung der vorhandenen und der gewünschten Maschine an.

¹⁾ This list contains only pure subclass parts and not parts which are necessary for converting a machine to another model, as, for example, from model "B" to "C" etc. For this reason please always state the full description of the existing model and the new model required when ordering conversion parts.

¹⁾ Cette liste ne mentionne que les pièces de la sous-classe et non celles nécessaires pour transformer la machine en une autre version, par ex. de la version "B" en "C", etc. En cas de commande de pièces de transformation, veuillez donc préciser la désignation complète du modèle existant et celle de la nouvelle version désirée.

¹⁾ Esta lista sólo contiene las piezas propias de la subclase y no las necesarias para la transformación en otro tipo de máquina, del tipo „B“ al „C“ por ejemplo. Por tanto, siempre que se haga un pedido de piezas para transformar una máquina, deberá indicarse la denominación completa del tipo de máquina que se tiene y del tipo deseado.

⁴⁾ = Ausführung angeben
= Indicate model
= Préciser la version
= Indíquese el tipo de máquina

⁹⁾ = Schneidabstand angeben
= State trimming margin
= Indiquer la distance de coupe
= Indíquese el margen de corte

¹⁰⁾ = Schneidhöhe angeben
= State knife height
= Indiquer hauteur de couteau
= Indíquese altura de la cuchilla

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclases

Diagram illustrating the needle bar assembly (91-009 678-91) with various components labeled: 91-709 310-01 (needle bar), 91-700 336-15 (needle), 91-700 226-15 (needle holder), and 91-005 024-05 (needle clamp).

Diagram illustrating the needle bar assembly (91-710 926-92) with a component labeled 11-174 086-15 (needle).

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

91-011 119-04 



91-011 395-05



91-046 440-04 




91-046 443-04 



91-042 734-93  



91-045 600-04 



91-046 074-93  




91-046 077-93  




91-048 024-04 




91-051 250-93 





91-051 255-93 



91-046 560-91



Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses



PFAFF INDUSTRIEMASCHINEN GMBH KAISERSLAUTERN